



송기마스크


안전한 보호구 착용 길잡이

송기마스크는 적정공기 상태가 유지되기 어려운 밀폐공간과 같은 장소 등에서 사용하여야 하며, “KCs 인증마크”를 꼭! 확인해야 합니다.

+ 송기마스크 종류에 따른 형상 및 사용범위


호스 마스크

폐력흡인형



- 호스의 끝을 신선한 공기 중에 고정하고 호스, 안면부 등을 통하여 사용자의 폐력으로 공기를 흡입


전동/수동 송풍기형(전동형은 페이스실드, 후드 적용가능)



- 송풍기(전동, 수동)를 신선한 공기 중에 고정시키고 호스, 안면부 등을 통하여 송기(유량조절장치 및 필터 구비)


에어라인 마스크

일정유량형(페이스실드, 후드 적용 가능)



- 공기원으로부터 호스, 안면부 등을 통하여 압축공기를 사용자에게 송기(유량조절장치 및 필터 구비)


디맨드형 및 압력디맨드형



- 일정유량형과 같은 구조로 공급밸브를 갖추고 사용자의 호흡량에 따라 안면부 내로 송기


복합식 에어라인 마스크

디맨드형 및 압력디맨드형



- 보통의 상태에서는 디맨드형 또는 압력디맨드형으로 사용, 급기 중단 등 긴급 시 고압공기용기에서 급기하는 구조

에어라인 마스크의 공기원 종류



KCs 안전인증 표시

✓ KCs 인증을 꼭 확인하세요!

➔ 자세한 내용은 산업안전보건인증원 홈페이지에서 확인 (<http://kosha.or.kr/oshci>)

한국산업안전보건공단 인증필


안전인증품목 : 송기마스크
 형식·모델명 : XXXX
 용량·등급 : XXXX
 안전인증번호 : ** - AV*CV - ****
 안전인증일자 : 20** . ** . **
 제조연월 : 20** . ** . **
 제조사명 : (주)XXXX


구매, 사용 지침


1. 안전인증표시의 용량·등급을 확인하고, 반드시 안전인증을 득한 제품을 사용합니다.


2. 송기마스크(호스마스크)의 공기 취입구나 송풍기는 산소농도 18% 이상인 장소에 설치하여 사용하여야 합니다.



3. 송기마스크 착용 시 안면부, 머리끈, 장착대 등을 사용하여 사용자의 신체에 알맞게 조절합니다.



4. 공기의 외부 누출여부 및 안면부와 연결관 결합상태 등의 이상 유무를 확인하고 사용합니다.


5. 수동 송풍기형 송기마스크는 장시간 작업 시 2명 이상 교대작업으로 진행해야 하며, 정기적으로 필터를 점검하여 청소 및 교환하여야 합니다.


6. 제품의 손상, 공기공급량의 감소, 맛이나 냄새 감지 또는 기타 이상상태 감지 시 즉시 작업현장에서 벗어나고 적절한 조치를 취해야 합니다.


7. 호스에 변형, 파열, 비틀림 등이 있거나 연결부 등에 공기누출이 발생한 경우 알맞은 제품으로 교환하여 사용하시기 바랍니다.


8. 송기마스크 제품의 일부를 임의의 제품으로 교체·변경(호스의 길이 변경 등)하면 안전성능이 확보되지 않습니다.
인증 받은 제품(부속품 포함) 그대로 교체하시거나 제조사에 확인하시기 바랍니다.


9. 제품사용 전 제조사가 제공하는 해당제품의 「사용방법설명서」를 확인하시기 바랍니다.



 인증제품, 정확하고 바르게 사용하여 여러분의 안전을 지키세요!