




산업용 방진마스크


안전한 보호구 착용 길잡이

사용자의 **작업 환경**에 적합한 **방진마스크**를 선택하고, 얼굴에 알맞도록 **조정**하여 **사용**합니다.

배기밸브가 있는 방진마스크는 바이러스 등의 **외부배출 우려**가 있어 **감염병 예방**용으로 사용을 권장하지 않습니다.



산업용마스크



보건용마스크

✦ 방진마스크 형태 및 구조

분리식				안면부여과식
격리식 전면형	격리식 반면형	직결식 전면형	직결식 반면형	반면형

✦ 방진마스크 등급에 따른 사용장소

특급	• 베릴륨등과 같이 독성이 강한 물질들을 함유한 분진 등 발생장소, 석면 취급장소
1급	• 금속흡 등과 같이 열적으로 생기는 분진 등 발생장소 • 기계적으로 생기는 분진 등 발생장소 (규소 등과 같이 2급 방진마스크를 착용하여도 무방한 경우는 제외)
2급	• 특급 및 1급 마스크 착용장소를 제외한 분진 등 발생장소

※ 배기밸브가 없는 안면부여과식 마스크는 특급 및 1급 장소에 사용해서는 안됩니다.

KCs 안전인증 표시

한국산업안전보건공단 인증필

안전인증품목 : 방진마스크
 형식·모델명 : XXXX
 용량·등급 : XXXX
 안전인증번호 : ** - AV*CT - ****
 안전인증일자 : 20** . ** . **
 제조일자 : 20** . ** . **
 제조사명 : (주)XXXX

✓ **KCs 인증을 꼭 확인하세요!**

➔ 자세한 내용은 **산업안전보건인증원 홈페이지**에서 확인

인증제품, **정확하고 바르게 사용**하여 여러분의 **안전**을 지키세요!

📖 구매, 사용 지침

- 1** 안전인증표시의 용량·등급을 확인하고, 반드시 안전인증을 득한 제품을 사용합니다.



- 2** 방진마스크는 산소농도 18% 이상인 장소에서 사용하여야 합니다.



- 3** 작업종류에 따라 얼굴 전체(입, 코, 눈)를 덮을 수 있는 전면형 방진마스크나 입과 코를 덮을 수 있는 반면형 마스크를 선택합니다.



- 4** 안면부, 머리끈, 금속장치(코 누름쇠) 등을 사용하여 얼굴에 알맞게 조절합니다.



- 5** 사용자의 얼굴과 방진마스크 사이에 수건 등의 착용으로 밀착을 방해하지 않도록 합니다.



- 6** 방진마스크를 착용한 후 밀착도 자가 검사를 통하여 얼굴에 완전히 밀착되었는지 확인합니다.
 ※ 흡기밸브를 막고 숨을 들이 쉬고, 배기밸브를 막고 숨을 내쉬어 밀착도 자가 검사를 실시합니다.



- 7** 방진마스크의 머리끈을 귀에 걸어 사용하면 밀착도가 확보되지 않으므로 반드시 머리 뒤통에 걸어 사용합니다.



- 8** 방진마스크 제품의 일부(여과재 등)를 임의의 제품으로 교체·변경하면 안전성능이 확보되지 않습니다.
 인증 받은 제품(부속품 포함) 그대로 교체하시거나 제조사에 확인 하시기 바랍니다.



- 9** 제품사용 전 제조사가 제공하는 해당제품의 「사용방법설명서」를 확인하시기 바랍니다.



 인증제품, 정확하고 바르게 사용하여 여러분의 안전을 지켜주세요!